



BADACSONYTOMAJ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.
Telefon: 87/571-270;
Fax: 87/471-289
E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: 1/13-46/2012.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének
2012. március 08-ai soros ülésére**

Tárgy: Településszemle tapasztalatai, idegenforgalmi idényre való felkészülés

Előadó: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Horváth Márta osztályvezető

Megtárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága
Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület !

A nyári szezonra történő felkészülést, a strandok, parkolók üzemeltetését, a közterületek, a parkolók, utak, parkok tisztántartását, zöldterületek fűnyírás-kaszálását, növények ápolását elsősorban a VN Kft. dolgozói végzik.

A tavasz munkák az alább felsorolt tevékenységekből tevődnek össze:

- Közlekedési, utcajelző táblák pótlása, kihelyezése, oszlopok leállítása, felszerelése (hiányzó és kopott táblák.)
- A füves területeken a kövek összeszedése, kézi és gépi talajegyengetés.
- Parkolók rendbetétele (gyomtalanítása, egyengetése, murvázása, festése stb).
- Virág(növény)ágyások talajlazítása, előkészítése, gyomtalanítása (kapálás és vegyszeres gyomirtás).
- A térkővel burkolt területek gyomtalanítása, tisztítása.
- A nem szilárd burkolatú utjaink kátyúzása, javítása.
- Köztisztasági feladatok fokozottabb ellátása (szemétszedés, közterület takarítása).
- Vízelvezető árkok karbantartása, tisztítása, hordalék kiemelése.
- Téli időszakra beszedett padok feljavítása, festése, kihelyezése.
- Gépek, eszközök felkészítése szezonális munkára (fűnyíró-parki gépek, stb.).
- Játsszótéri eszközök ellenőrzése, javítása, karbantartása (folyamatos, egész éves, rendszeresen visszatérő tevékenység).
- Fűnyírás-kaszálás megkezdése (parkok, strandok, sportpálya egyéb füves területek).
- Talaj előkészítés, nyári virágok ültetése.
- Illegális személerakó helyek felszámolása, szemétszállítás.
- A strandok nyitáshoz szükséges vízminőség vizsgálatok (minták) és ÁNTSZ engedélyek (működési engedélyek) beszerzése, mentőszolgálat megszervezése.

A 2012. február 27-i település szemle tapasztalatai:

A szemlén jelen voltak:

Rajzó Ildikó a Humán bizottság elnöke

Vastag Gábor a Humán bizottság kültagja

Scheller György Humán bizottság kültagja

Horváth Márta Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezető

Rakics Anna Badacsony VN Kft. mb. ügyvezető igazgató

Sipos Ferenc Közterület- felügyelő

Útvonal:

Badacsonyörs: Füredi út, Kemping utca, Szőlő utca, Kisörshegyi út, Orgona út, Hegyalja út, Major út, Csigáskuti út.

Badacsonytomaj: Kisörsi utca, Fő út, Római út, Iskola út, Erdős utca, Szent Donát út, Ibos Ferenc út

Badacsony: Ibos Ferenc út, Radnóti út, Kisfaludy út, Római út, Park utca. Alsó bazársor.

A szemle megállapításai:

Badacsonyörs

- A Kemping utca végén lévő téglabuszmegálló bontására javaslat.(fotó1) Önkormányzati tulajdon, nem bontási engedély köteles.
- A Kemping utca 2. számánál lévő ún. iszapcsapda megtekintése. Az úttesten átvezető csapadékvíz csatorna gyakran eltömődik a túl sűrű rácsozat miatt, cseréje javasolt. Eltömődés esetén a 71-es főútvonalra mosódik le a hegyről leáramló iszap, föld mennyiség. (fotó2)
- Badacsonyörsön az információs tábla az állapota felújításra szorul. (fotó3)
- Kisörshegyi útsüllyedés a baloldalon.(támfal megerősítés?) (fotó4)
- A Badacsonyörsi régi temetőnél elburjázott az aljnövényzet. (gallyazás, nyírás a sírok kitisztítása) (fotó5)
- Utak állapota.(Öreghegyi út, Major út, Orgona út felső része stb.) kátyúzásra szorul.
- Csigáskuti út Öreghegyi útnál lévő közkút, valamint az emlékkút felújításra szorul. (fotó 6-7)
- A buszmegálló üveg ablakai törtek, javításuk feltétlenül szükséges a balesetveszély elhárítása miatt.

Badacsonytomaj

- A Fő út és a Római út állapota nem kielégítő. A nagyobb kátyúk javítása feltétlen szükséges.
- A Szent Donát utca, Szidónia utca, Kőfejtő út nem szilárd burkolatú részének kátyúzása.

Badacsony

- Az Ibos Ferenc út és állapota nagyon rossz, a Péntek árok felső részén védőkorlát felszerelése szükséges, mert az út nagyon keskeny, csúszós és a szakadék közelsége miatt így élet és balesetveszélyes.

- Kisfaludy út Római útkereszteződés. (A hiányzó korlát balesetveszélyes, a Kutató kerítésénél lévő Kisfaludy emléktábla felújításra szorul. A kihelyezett reklámtáblák rontják a településképet) (fotó8-9)
- A hirdetőtábla itt is felújításra szorul, esztétikai megjelenése nem megfelelő. (fotó11)
- A 2012-ben rendezendő Borhét helyének vizsgálata. Pontos információk hiányában további egyeztetések szükségesek, az infrastruktúrák ideiglenes kiépítése miatt. (fotó12)
- A Danubius területen lévő árusító pavilonok lebontásának lehetőségét meg kell vizsgálni, mert településképet rontó állapotban vannak. (fotó13)
- Az alsó-bazársornál levő nyilvános WC már a 2011. évben sem volt működőképes állapotban és az állaga továbbromlást mutat. A nyilvános WC biztosítását meg kell oldani az idei évben is, hogy az alsó részen működő vendéglátó egységünk üzemelni tudjon, a vendégek pedig a megfelelő helyen végezhesék el szükségleteiket. (fotó 14-15)
- A Dísztéren lévő facsemete áthelyezésének lehetőségét meg kell vizsgálni, mert rendezvények esetén zavarja, illetve korlátozza a színpad lehelyezését. (fotó16)

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását, javaslataik, véleményük megfogalmazását, munkánk támogatását.

Badacsonytomaj, 2012. február 27.



Krisztin N. László
polgármester

